携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[1/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:HT-01A/HT-02A

Step1　ナビゲーションの設定　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

1 ナビ枠の［設定・編集］または［SETUP］スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 ［電話］タブを選択します。

3 ［Bluetooth 設定］を選択します。

4 Bluetooth 電話設定の［登録］を選択します。

5 この Bluetooth 接続画面を表示させたまま Step2 携帯電話の登録を行ってください。

Step2　携帯電話の登録　※章末の「ご利用にあたりご注意ください」をご確認ください。

6 スタートメニューから［設定］を選択します。



※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

7 ［設定］画面下部の［接続］タブを開きます。



8 ［Bluetooth］を選択します。



9 ［デバイス］タブを開き［新しいデバイスの追加］を選択します。

10 ナビを探しています。（10～15 秒）

11 **5** で表示された機器名称［CAR MULTIMEDIA］※を選択し、〈次へ〉を選択します。



※画面に表示されている機器名称を選択ください。

12 **5** で表示されたパスキー［1212］※を入力し、〈次へ〉を選択します。

※画面に表示されているパスキーを入力ください。

次のページへ

携帯電話の登録（ハンズフリー設定）[2/2]　ナビに Bluetooth 対応携帯電話を登録します。

NTTdocomo:HT-01A/HT-02A

Step2　携帯電話の登録

13　[CAR MULTIMEDIA] を選択します。

14　パートナーシップの設定で [ハンズフリー] に "✓" があるのを確認して、〈保存〉を選択後、〈ok〉を選択します。



※機種によりパートナーシップの設定で [ハンズフリー] に "✓" を入れ [完了] を選択します。

15　携帯電話の登録が完了しました。



16

以上で
携帯電話の登録が完了です。
ハンズフリー通話が
ご利用いただけます。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。

電話帳の転送[1/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:HT-01A/HT-02A

1 ナビ枠の［設定・編集］または［SETUP］スイッチを押します。
※画面はイメージです。ナビにより、スイッチの名称・位置が異なります。

2 ［電話］タブを選択します。

3 ［電話帳編集］を選択します。



4 ［電話帳転送］を選択します。

5 登録先グループを選択します。



6 ナビゲーションが待機状態になったら携帯電話の操作を行います。



7 携帯電話のスタートメニューから［連絡先］を選択します。

※画面はイメージです。機種により画面、配置、スイッチ形状は異なります。

8 電話帳一覧の画面を表示し、〈メニュー〉を選択します。

9 ［連絡先の送信］を選択します。



10 ［ビーム］を選択します。



11 1. 携帯電話の登録の 5 で表示された機器名称［CAR MULTIMEDIA］※を選択します。



※画面に表示されていた機器名称を選択ください。

12 アドレス帳が送信されると、［送信待ち］から［完了］と表示されます。

次のページへ

電話帳の転送[2/2]　携帯電話の電話帳をナビに転送します。(全件転送)

NTTdocomo:HT-01A/HT-02A

13 送信されました。



14

以上で
電話帳の転送が
完了です。

※本紙の記載内容は 2011 年 3 月現在のものです。

ご利用にあたりご注意ください

※本紙は設定手順を説明するものであり、ナビと携帯電話の動作を保証するものではありません。
　携帯電話の動作確認済機種および制限事項などをパソコンサイト (http://lexus.jp/service/g-link/hands_free/) でご確認ください。
※ナビ、携帯電話の画面はイメージです。ナビ、携帯電話により画面、配置、スイッチ形状が実際と異なる場合があります。
※携帯電話の登録操作は車内で行ってください。Bluetooth はオフの状態で登録を開始してください。
※詳しくは、ナビゲーションの取扱書、携帯電話の取扱説明書をご覧ください。

※起動のアニメーション設定によっては、ハンズフリーが使用できない場合があります。
※電話帳にシークレットの設定や画像などを添付している場合、ナビに電話帳の転送ができないことがあります。
※携帯電話をダイヤルロックした場合、動作しないことがあります。
※機種により発信キャンセル後、ナビから発信できない場合があります。携帯の電源を入れ直すことで発信が可能となります。